Medicina Intensiva xxx (xxxx) 502212

medicina intensiva

http://www.medintensiva.org/

IMÁGENES EN MEDICINA INTENSIVA

Shock cardiogénico por gran pseudoaneurisma apical del ventrículo izquierdo: una complicación infrecuente

Cardiogenic shock due to a large apical pseudoaneurysm of the left ventricle: A rare complication

Jaime Andrés Romero León*, **Elena Morente García y Eva Peregrina Caño**

Medicina Intensiva, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España



Figura 1



Figura 2

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: jaimeandrs@hotmail.com (J.A. Romero León).

https://doi.org/10.1016/j.medin.2025.502212
0210-5691/© 2025 Elsevier España, S.L.U. y SEMICYUC. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

Cómo citar este artículo: J.A. Romero León, E. Morente García and E. Peregrina Caño, Shock cardiogénico por gran pseudoaneurisma apical del ventrículo izquierdo: una complicación infrecuente, Medicina Intensiva, https://doi.org/10.1016/j.medin.2025.502212



Figura 3

Presentamos el caso de una paciente de 61 años con infarto de miocardio evolucionado hace un mes, que presentó complicaciones mecánicas postinfarto. La ecocardiografía evidenció un pseudoaneurisma apical de gran tamaño (fig. 1 y fig. 3: fecha azul) (Vídeo Anexo 1), con cuello de 2,93 cm (fig. 1 y fig. 2: flecha amarilla) y paso de ecocontraste libre a su través (fig. 2: fecha roja), con la luz parcialmente trombosada (fig. 1 y fig. 3: fecha blanca). Se observó también un ventrículo izquierdo severamente dilatado y disfunción sistólica global muy severa (fig. 1) (FEVI 11%, IVT TSVI 7 cm). A las 48 horas de ingreso la paciente desarrolló shock cardiogénico SCAI C-D, que requirió soporte mecánico con ECMO V-A y balón de contrapulsación intraaórtico, logrando una notable mejoría de la perfusión orgánica. Tras coordinación con el hospital de referencia, fue trasplantada cardiaca código 0, con una recuperación favorable. Este caso destaca la importancia del diagnóstico ecocardiográfico y el manejo con soporte mecánico en situaciones críticas de shock cardiogénico.

Financiación

No disponemos de financiación.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de intereses.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en http://dx.doi.org/10.1016/j.medin.2025.502212.